


Bride serre-câbles pour Rail C

Data Solutions



Les rails C facilitent la gestion du câblage. Installation généralement derrière les montants 19". Ils sont compatibles avec les serre-câbles standard.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour la fixation de câbles sur profils en C et les traverses porte-câbles

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Borne

Matériau: Acier

Table 1/1

| Référence catalogue | Finition | Quantité par colis | Famille de produits | Type | Compatible avec |
|---------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 20114-728 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |
| 20118-778 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |
| 20118-777 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |
| 20118-776 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |

| Référence catalogue | Finition | Quantité par colis | Famille de produits | Type | Compatible avec |
|---------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 20114-729 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |
| 20118-775 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |
| 20114-731 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | Varistar CP |
| 20114-730 | Zingué | 10 | Varistar CP | Bride de câblage | |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE